

• SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 57057002-005-15

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Rehabilitación de Colector (Caído) en las calles: Pablo López entre Cerro de Picacho y Cerro Padilla; Cerro de Padilla entre Pablo López y Acutzingo; Paricutin Entre Cerro del Bernal y Cerro del Cubilete. Colonia Almaguer: Dr. Rodríauez entre Delia y Blanca, Fraccionamiento Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

1 FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las 11:00 horas del día 30 de marzo de 2015, se reunieron servidores públicos y Contratistas, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta, en las oficinas de la Secretaría de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, situada en calle Matamoros Nº 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, de acuerdo con la cita notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado los días 24 Y 26 de marzo de 2015 correspondiente a la presentación y apertura de las proposiciones Técnicas y Económicas respectivamente, para conocer el fallo de la presente licitación.

RESULTADO DE LA EVALUACION:

Con el propósito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratación, que se formula de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, una vez realizada la evaluación detallada de las propuestas Económicas, el Ing. Rubén Capetillo Torres, se emite el siguiente resultado:

	Nombre del Licitante	Importe	Resultado
1	Cuva Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 2′200,902.85	Se Acepta
2	Gomiba Construcciones, S.A. de C.V.	\$ 2'205,006.58	Se Acepta
3	Grupo Constructor Alegor, S.A. de C.V.	\$ 2′115,448.55	Se Desecha
4	Obras Internacionales, S.A. de C.V.	\$ 1′826,346.83	Se Desecha
5	JF Konstruyendo, S.A. de C.V.	\$ 2'068,891.18	Se Desecha

A continuación se enlistan relación de los Licitantes fueron desechados, expresando las razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria y en las bases de la Licitación que en cada

caso se incumpla:

Matamoros No. 635 Oriente esquina con Escobedo, Zona Centro Cd. Reynosa, Tamaulipas. México C.P. 88500 Tel. (899) 922.4258





- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
- DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 57057002-005-15

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Rehabilitación de Colector (Caído) en las calles: Pablo López entre Cerro de Picacho y Cerro Padilla; Cerro de Padilla entre Pablo López y Acutzingo; Paricutin Entre Cerro del Bernal y Cerro del Cubilete, Colonia Almaguer; Dr. Rodríguez entre Delia y Blanca, Fraccionamiento Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

La Empresa Obras Internacionales, S.A. de C.V., no presentó en su propuesta el anexo AE-1 Carta Compromiso con los datos requeridos, incumpliendo de esta manera con lo solicitado en las bases de la presente licitación.

La Empresa JF Konstruyendo, S.A. de C.V., en el anexo AE-8.- Análisis de los costos horarios, clave: BOMACH3, bomba de achique autocebante de 3" motor a gasolina, 6 hp, mca kholer, en los rendimientos para la operación del equipo el licitante considera un rendimiento de 16 horas, de acuerdo a las bases objeto de este concurso los rendimientos deben ser considerados en base a 8 horas por jornada, incumpliendo así con lo solicitado en las bases de la presente licitación.

La Empresa Grupo Constructor Alegor, S.A. de C.V., en el Anexo AE-05, Análisis del costo por financiamiento utiliza para este documento una tasa de interés del 6.00 %, señalando únicamente como indicador la hoja del banco bbva bancomer, sin indicar el indicador especifico que utiliza, por consecuencia el importe del costo por financiamiento en su documento presenta inconsistencias y su resultado es erróneo afectando este valor numérico directamente a los documentos AE 6 Ceargo por utilidad proposición por el licitante), AE 7 (cargos adicionales), AE 2 Janálisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y extructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, con cargo por utilidad y cargos adicionales, incumpliendo así con lo solicitado en las bases de la presente licitación.La evaluación de las proposiciones se llevó conforme a lo establecido en las bases de la Licitación, de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Øbras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

3 NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.

De conformidad con el fallo antes referido, la proposición que resultó solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la licitación las condiciones legales, técnicas, económicas y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la proposición económicamente más conveniente para el Estado es la presentada por el Jici ante Cuva

Matamoros No. 635 Oriente esquina con Escobedo, Zona Centro Cd. Reynosa, Tamaulipas. México C.P. 88500 Tel. (899) 922.4258





- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
- DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 57057002-005-15

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Rehabilitación de Colector (Caído) en las calles: Pablo López entre Cerro de Picacho y Cerro Padilla; Cerro de Padilla entre Pablo López y Acutzingo; Paricutin Entre Cerro del Bernal y Cerro del Cubilete, Colonia Almaguer; Dr. Rodríguez entre Delia y Blanca, Fraccionamiento Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Construcciones, S.A. de C.V. y, en consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la LICITACION PUBLICA Nº: 57057002-005-15, por considerar que su propuesta con un monto total de \$ 2'200,902.85 (Dos Millones Doscientos Mil Novecientos Dos Pesos 85/100 M.N.), Mas el Impuesto al Valor Agregado.

FORMA, LUGAR Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTIAS.

El licitante ganador se compromete y obliga a entregar las garantías de anticipo del 30% del Monto total de su Proposición, así como el 10% del cumplimiento del contrato a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 56, fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas antes de la firma del contrato; en las oficinas de Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente ubicadas en calle Matamoros Nº 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de Reynosa.

5 LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

La presente acta surte efecto para la empresa Cuva Construcciones, S.A. de C.V., de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo, el día 31 de marzo de 2015, en las oficinas de Sécretaría de Obras Públicas, **Desarrollo Urbano y Medio Ambiente** ubicadas en calle Matamoros Nº 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro de esta ciudad de Reynosa.

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

El contratista deberá iniciar los trabajos el día 01 de abril de 2015, la fecha de terminación de los mismos es el día 30 de mayo de 2015 los cuales tendrán una duración de 60 Días Naturales (Sesenta) días naturales.

Matamoros No. 635 Oriente esquina con Escobedo, Zona Centro Cd. Reynosa, Tamaulipas. México C.P. 88500 Tel. (899) 922.4258



- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
- DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 57057002-005-15

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Rehabilitación de Colector (Caído) en las calles: Pablo López entre Cerro de Picacho y Cerro Padilla; Cerro de Padilla entre Pablo López y Acutzingo; Paricutin Entre Cerro del Bernal y Cerro del Cubilete, Colonia Almaguer: Dr. Rodríauez entre Delia y Blanca, Fraccionamiento Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

7 Notas Aclaratorias.

Con la finalidad de recibir el aviso de inicio de obra, la empresa Ganadora deberá establecer contacto con la Dirección de Supervisión para la coordinación necesaria para la ejecución de los trabajos. Asimismo deberá presentar en dicha Secretaria, copia de la póliza de "Seguro de responsabilidad Civil", de acuerdo a lo indicado en el ANEXO AT1 "Instrucciones a los Licitantes.

Las propuestas desechadas quedan en resguardo de la SOP, y podrán ser devueltas a los interesados que así lo soliciten una vez transcurrido el tiempo establecido por la ley.

Se informa al Licitante ganador, que las deficiencias que contenga su propuesta, no serán causa de incumplimiento de la calidad de la obra y del contrato, por lo tanto no podrá aducir esas causales como fundamento de incumplimiento, o reconsideración a los costos establecidos en su propuesta.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento, al margen y al calce, los servidores públicos y las personas que intervinieron en el presente acto de fallo







• SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, • DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 57057002-005-15

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Rehabilitación de Colector (Caído) en las calles: Pablo López entre Cerro de Picacho y Cerro Padilla; Cerro de Padilla entre Pablo López y Acutzingo; Paricutin Entre Cerro del Bernal y Cerro del Cubilete, Colonia Almaguer; Dr. Rodríguez entre Delia y Blanca, Fraccionamiento Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Por la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

N°	Nombre de los Servidores Públicos, su cargo o representación	Firma
1	Ing. Rubén Capetillo Torres Director de Licitaciones y Control de Obras	ment 1
2	Ing. Juan Manuel Lenskin Garza Director de Obras Publicas	AMILE
3	Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	7

Por la Contraloría Municipa

N°	Nombre del Servidor Público, su cargo o representación	Firme
1	C. P. Mauricio Cortez Alanís	





- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
- DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 57057002-005-15

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: Rehabilitación de Colector (Caído) en las calles: Pablo López entre Cerro de Picacho y Cerro Padilla; Cerro de Padilla entre Pablo López y Acutzingo; Paricutin Entre Cerro del Bernal y Cerro del Cubilete, Colonia Almaguer; Dr. Rodríguez entre Delia y Blanca, Fraccionamiento Reynosa, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Por las Empresas Participantes:

N°	Nombre de la Empresa	Firma del Representante
1	Cuva Construcciones, S.A. de C.V.	No se Presentó
2	Gomiba Construcciones, S.A. de C.V.	No se Presentó
3	Grupo Constructor Alegor, S.A. de C.V.	No se Presentó
4	Obras Internacionales, S.A. de C.V.	No se Presentó
5	JF Konstruyendo, S.A. de C.V.	No se Presentó

